


卡车接地的保养点检 M0035-2022C03

使用 2 极法对卡车接地进行保养点检。

要点

- 模拟兆欧表 3490 仅需一台即可进行接地电阻测量（2 极法）和绝缘电阻测量、AC 电压测量。像卡车接地的接地电阻测量或分电盘的绝缘电阻测量等只需要 1 台测量仪即可做到加油站的保养点检。
- 卡车接地的上限值因地区而异。请参考"移动油罐的技术指南"等遵从各地区规定进行。
- 使用 3 极法需要接地电阻测量值的情况下，用接地电阻测试仪 FT6031-50 进行测量。

※ FT6031-50 无法测量绝缘电阻。



使用仪器

模拟兆欧表：3490

接地电阻测试仪：FT6031-50

※ FT6031-50 无法测量绝缘电阻。

※ 记载的内容是根据 2022 年 8 月发行的仪器型号。产品参数可能会有更改，请以现在发行的为准。